

## REPORTE INDEPENDIENTE DE INSPECCIÓN



**Carro:** 2011 Renault Stepway 4 Cil 1.6 Lts

**Kilometraje:** 104,368

**VIN:** 93YB62JB8BJ075528

**Reporte creado:** 10 / Septiembre / 2019

### Resumen de inspección

	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente
Exterior					
Llantas					
Fluidos					
Frenos					
Luces					
Suspensión delantera					
Suspensión trasera					

### Mecánico



“Tabo” Olivares

## Recomendaciones

### Próximo mes

#### Amortiguadores delanteros

- [72601 - Monroe](#): 1246.01 c/u

#### Amortiguadores traseros

- [5660 - Monroe](#): 846.93 c/u

#### Instalación:

- \$249.99 por llanta

### Próximos 3 meses

No hay recomendaciones para los próximos 3 meses

### Próximos 6 meses

#### Balatas delanteras

- [P68008N - Brembo](#): \$837.42

#### Instalación:

- \$349.99 por ambas llantas

### Sugeridos

- Lámpara seguridad:
  - [24053 - Pretul](#): \$57.99
- Triángulo seguridad:
  - [10943 - Truper](#): \$170
- Líquido limpiaparabrisas
  - [AS-657 Prestone](#): \$84.99





- Precios actualizados al día del reporte

## Fotografías del vehículo




<https://photos.app.goo.gl/kmUKzCJKidPY7Cd87>

**Nota:** no se incluyeron fotografías con datos personales

## Llantas


Condición	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente	Comentario
Delantera chofer						No se recomienda carretera
Delantera pasajero						No se recomienda carretera
Trasera chofer						
Trasera pasajero						

## Herramienta

	No	Sí
Gato seguridad		
Linterna seguridad		
Triangulo seguridad		



---



**Eléctrico**



	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente	Comentario
Batería						12 Volts


---

**Flúidos**

	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente	Comentario
Nivel de aceite						
Condición de aceite						

	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente	Comentario
Nivel líquido de freno						
Condición líquido de freno						

	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente	Comentario
Nivel anticongelante						Más de lo recomendado
Condición de anticongelante						



	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente	Comentario
Nivel líquido limpiaparabrisas						

Condición líquido limpiaparabrisas						
------------------------------------	---	--	--	--	--	--



## Frenos



Balatas	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente	Comentario
Delantera chofer						5 mm espesor
Delantera pasajero						5 mm espesor
Trasera chofer						
Trasera pasajero						



Discos / Tambores	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente	Comentario
Delantera chofer						Aguanta 1 rectificada más
Delantera pasajero						Aguanta 1 rectificada más
Trasera chofer						
Trasera pasajero						

Calipers	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente	Comentario
Delantera chofer						
Delantera pasajero						

## Luces



Luces Faros	No	Sí
Conductor		
Pasajero		



Luces Frenos	No	Sí
Conductor		
Pasajero		

Reversa	No	Sí
Conductor		
Pasajero		



Intermitentes	No	Sí
Conductor delantero		
Pasajero delantero		
Conductor trasero		
Pasajero trasero		



## Suspensión delantera

Amortiguadores	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente
Chofer					
Pasajero					

Horquilla	No aplica	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente
Chofer						
Pasero						

Terminal de dirección	No aplica	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente
Chofer						
Pasajero						

Rótula	No aplica	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente
Chofer						
Pasajero						

Buje horquilla	No aplica	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente
Chofer						
Pasajero						

## Suspensión trasera

Amortiguadores	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente
Chofer	●				
Pasajero	●				

Terminal de dirección	No aplica	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente
Chofer	●					
Pasajero	●					

Rótula	No aplica	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente
Chofer	●					
Pasajero	●					

Buje horquilla	No aplica	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente
Chofer	●					
Pasajero	●					





## Sobre nosotros

Mirefaccion.com.mx es una página web especializada en el mundo de refacciones, autopartes y accesorios en México, además contamos con una red de mecánicos certificados para diagnósticos y servicios de mantenimiento a domicilio especializados.

Mi Refacción ha sido nombrado por los siguientes medios, como la nueva forma de arreglar tu vehículo

